




Herstel historische gevel

De bestaande gevel van de winkel van de firma Kluck is opgetrokken in roodbruin metselwerk en rijk gedecoreerd door middel van rollagen, verschillende metselverbanden, uitstekende stenen en een tegel-tableau waarop vroeger 'Handel in ijzerwaren' stond vermeld. We gaan de rommel (regenpijpen, dakrand boven de winkelpui, natuursteen plint) verwijderen zodat het pand weer in oude glorie hersteld wordt.



Gekeimde bakstenen

In de zij- en achtergevel van de voormalige winkel is metselwerk te vinden, wat deels als gekeimd is. Door dit door te zetten worden de aanhelingen en aanpassingen die in de loop der jaren bedekt maar niet helemaal uitgewist. Gekeimde baksteen komt ook op andere plekken in de straat voor.

-alle maten dienen in het werk gecontroleerd te worden-